



## INFORMAZIOA AZIDO HIALURONICO, KONDROITIN ETA ANTISEPTIKOEN MASKURI- INSTALAZIOAK DITUZTEN PAZIENTEARI

---

Instalazioa maskurian sustantzia bat sartzean datza zunda besikalaren bidez Antiseptikoen kasuan, ekintza antibakterianoa dute. Azido Hialuroniko eta Kondroitinaren kasuan, babes ekintza eta neutralizazio lana egiten dute pixan dauden sustantzia toxiko eta narrikadurazkoen aurka.

### ERABILTZeko MODUA

Aldizkako instalazio bidez erabiltzen da; kalibre txikiko zunda besikal bidez sartua.

Tratamendu hau ematen da AUOko kanpo Kontsultetako eraikuntzan (HUACE), Urologia zerbitzuko 7. Solairua.

### GOMENDIOAK

Tratamendua jaso ondoren, hurrengo orduan ez txizarik egitea gomendatzen da.

Tratamendua eman ondoren, eta jada zure etxean zaudenean, etzanda edo eserita egon behar duzu gutxienez 1 orduz, erosotasun eta ongizate irizpideei jarraituz.

Gomendatzen da gernua botatzen hastea ordubete ondoren. Komun-ontziaren kontrol berezirik ez da behar txiza egin ondoren, ez baita produktu toxikoa.

### Albo-ondorioak.

Tolerantzia onekoa izaten da. Beharrezkoa da Kontrako erreakzioen kasuan aditzera ematea